

## 台風 19 号による被害状況について [特別対策事業関係]

## ■ 被害状況

|                      |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| <b>森林関係</b>          |  | [令和元年 11 月 20 日現在] |
| 1 水源の森林づくり事業の推進      | <b>【森林被害】</b><br>林地被害 190 箇所（うち水源林 80 箇所）<br>林道施設 442 箇所<br>治山施設 30 箇所<br><hr/> 合計 662 箇所    |                    |
| 2 丹沢大山の保全・再生         |  |                    |
| 3 土壌保全対策の推進          |  |                    |
| 4 間伐材の搬出促進           |  |                    |
| 5 地域水源林の整備           |  |                    |
| <b>河川関係</b>          |  | [令和元年 11 月 13 日現在] |
| 6 河川・水路における自然浄化対策の推進 | 被害なし   |                    |
| <b>地下水関係</b>         |  | [令和元年 11 月 14 日現在] |
| 7 地下水保全対策の推進         | 被害なし<br>※山北町及び箱根町においては、未確認の箇所有り。   |                    |
| <b>生活排水処理施設関係</b>    |  | [令和元年 11 月 1 日現在]  |
| 8 生活排水処理施設の整備促進      | 高度処理型浄化槽（ブロワ故障等）13 件<br>[市町村設置型（相模原市）]   |                    |
| <b>県外上流域対策関係</b>     |  | [令和元年 11 月 22 日現在] |
| 9 相模川水系上流域対策の推進      | <b>【森林整備箇所】</b><br>確認時点において被害を確認した箇所なし<br><b>【桂川清流センター（共同事業関係）】</b><br>被害なし                  |                    |
| <b>モニタリング調査関係</b>    |  | [令和元年 11 月 14 日現在] |
| 10 水環境モニタリングの実施      | <b>【対照流域法等調査】</b><br>[大洞沢、フチジリ沢]<br>量水堰の土砂堆積及び電源設備等の施設被害多数<br>[貝沢、ヌタノ沢]<br>量水堰の土砂堆積及び施設の一部破損 |                    |

※被害件数は確認時点のものであり、今後変更（増加）する可能性があります。