

令和3年度水質事故発生状況

第1四半期発生状況

発生月日		水系	支川等	市町村	事故区分			原因	事故の概要	
月	日				魚死亡	油浮遊	その他			
							内容			
5	20	東京湾		三浦市		○			不明	軽油の流出と思われる。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
5	31	(相模川乙)	目久尻川	藤沢市		○			不明	ラードのような固形の油浮遊を確認。下流にオイルマット等を設置。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
6	6	(相模川乙)	目久尻川	座間市		○			不明	油種・流出量は不明。河川への流入路、発生場所及び下流にオイルマット等を設置。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
6	13	(相模川乙)	目久尻川	座間市		○			不明	油種・流出量は不明。下流にオイルマット等を設置。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
6	18	(酒匂川甲)	要定川	開成町		○			不法投棄	油種不明だが少量の油が流出。下流にオイルマット等を設置。流入水路に接続する駐車場の側溝のふたに油を投棄した痕跡を発見したが、原因者不明。
6	18	(相模川甲)	山際川	厚木市		○			不明	油種・流出量は不明。下流にオイルマット等を設置。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
6	25	(相模川甲)	貫抜川放水	海老名市		○			不明	油種・流出量は不明。排水口及び下流にオイルマット等を設置。排水口に残っている油をバキュームで回収。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
6	25	湖沢		山北町		○			不明	油を含んだウエスが浮遊。ウエスを回収。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。

第2四半期発生状況

発生日		水系	支川等	市町村	事故区分			原因	事故の概要
月	日				魚死亡	油浮遊	その他		
7	1	(相模川)	農業用水路	平塚市		○		不明	油種・流出量は不明。下流にオイルマットを設置。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
7	3	(相模川)	天神路森排水	平塚市		○		不明	油種・流出量は不明。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
8	1	(森戸川)	酒匂堰	大井町		○		不明	油種不明だが少量の油が流出。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
8	16	(早川)		小田原市		○		交通事故	漏洩した軽油の一部が排水口を通じて河川へ流出。路上にオイルマットを設置。
8	25	(相模川)	目久尻川	寒川町		○		交通事故	軽油が最大で200ℓ道路側溝に流出。道路側溝にオイルマットを設置。道路側溝中の油がしみ込んだ砂約1m ³ を回収。
9	3	(森戸川)	和田堰	大井町		○		交通事故	道路側溝及び水路に自動車のエンジンオイル等が10～15リットル流出。道路側溝及び水路にオイルマット等を設置。側溝を清掃した。
9	5	(山王川)	下宿排水路	小田原市		○		不明	油種不明だが少量の油が流出。水路と河川の合流部にオイルマット等を設置。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
9	9	(金目川)	笠張川	厚木市		○		不明	油種・流出量は不明。下流にオイルマットを設置。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
9	17	(相模川)	目久尻川	綾瀬市		○		不明	油種・流出量は不明。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
9	27	(田越川)		逗子市		○		不明	油種・流出量は不明。下流にオイルマットを設置。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
9	27	(引地川)		大和市		○		不明	油種・流出量は不明。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。

第3四半期発生状況

発生月日		水系	支川等	市町村	事故区分			原因	事故の概要
月	日				魚死亡	油浮遊	その他		
10	13	(乙)中村川		中井町		○		事業者	流出量は不明。水路及び河川にオイルマットを設置。原因調査をしたところ、水路上流の事業者の重機から作動油が流出したことが判明。原因者に、再発防止及び水質事故報告書の提出を指導。
10	30	(乙)相模川	小出川	寒川町		○		不明	流出量は不明だが、灯油と思われる油が流出。用水路にオイルマット等を設置。白濁水及び油をバキュームで回収。
11	18	(乙)神戸川	二又川	鎌倉市		○		交通事故	ガソリンが側溝へ流出。河川への流出は確認されず。側溝にオイルマットを設置。
11	26	(乙)相模川	目久尻川	綾瀬市		○		不明	油種及び流出量は不明。下流にオイルマットを設置。上流で発生した建物火災の消火活動で道が封鎖されていたため、原因調査はできなかった。
12	1	(甲)金目川	室川	秦野市		○		不明	油種及び流出量は不明。油の流出を確認した排水口にオイルマットを設置。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
12	1	(乙)境川		藤沢市		○		船舶事故	増水による浚渫船等の沈没により軽油が流出。沈没船の周りを囲うようにオイルフェンス等を設置。
12	7	金目川(乙)	河内川流入水路	平塚市		○		事業者	事業所から切削油が水路に流出。河川に合流する水門付近にオイルマットを設置。原因者に、敷地周辺道路側溝の浚渫を指示し、改善報告書の提出を指導。
12	10	相模湾		市逗子		○		交通事故	車両が海に転落しガソリンが流出(流出量不明)。転落車両の周りにオイルフェンス等を設置。

第4四半期発生状況

発生日		水系	支川等	市町村	事故区分			原因	事故の概要
月	日				魚死亡	油浮遊	その他		
							内容		
1	18	(乙) 境川	台川	鎌倉市		○			工事現場からアスファルト由来の油が道路側溝及び水路に流出。水路にオイルマットを設置。原因者に、道路側溝へのオイルマット設置を指示し、事故報告書の提出を指導。
1	27	(乙) 相模川	目久尻川	綾瀬市		○			排水口から河川への白濁水の流入及び油臭・油膜を確認。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
1	29	(乙) 相模川	目久尻川	綾瀬市		○			1/27と同じ排水口で油膜を確認。下流にオイルマットを設置。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
3	8	(乙) 相模川	目久尻川	綾瀬市		○			油浮遊を確認。下流にオイルマットを設置。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
3	15	(乙) 滑川	逆川	鎌倉市		○			エンジンオイルが1.2リットル程度流出。下流にオイルマットを設置。原因者に、オイル痕跡の清掃と顛末書の提出を指導。
3	22	(甲) 相模川	恩曾川	厚木市		○			少量の油浮遊を確認。油の流入が確認された上流の河川流入口にオイルマットを設置。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
3	22	(乙) 金目川	筒川路流入水	伊勢原市		○			事業所から廃油が流出。水路及び河川流入口にオイルマットを設置。原因者にオイルマットの交換、事故報告書の提出等を指導。