# 令和4年度水質事故発生状況

第1四半期発生状況

| 発生月日 | | 水系 | 支川等 | 市町村 | 事故区分 | | | | 原因 | 事故の概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | | | | 魚 | 油 | その他 | | | |
| | | | | | 死亡 | 浮遊 | | 内容 | | |
| 4 | 21 | 相模川（甲） | 干無川 | 厚木市 | ○ | | | | 工事現場 | 工事現場から洗剤入り液体（最大20L）が流出し、小魚がへい死。原因者には流出物の回収、死亡魚の回収及び報告書の提出を指導した。 |
| 4 | 30 | 金目川（乙） | 渋田川 | 伊勢原市 | ○ | | | | 不明 | コイ数匹、アユ等の小魚200匹程度の魚がへい死。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。 |

第2四半期発生状況

| 発生月日 | | 水系 | 支川等 | 市町村 | 事故区分 | | | | 原因 | 事故の概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | | | | 魚 | 油 | その他 | | | |
| | | | | | 死亡 | 浮遊 | | 内容 | | |
| 7 | 21 | 酒匂川（甲） | － | 山北町 | ○ | | | | 不明 | アユが約60匹へい死。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。 |
| 9 | 27 | 金目川（乙） | 歌川 | 伊勢原市 | ○ | | | | 不明 | 鮎20～30匹が死亡。現場調査時水質に異常はなく、原因を特定できなかった。 |

第3四半期発生状況

| 発生月日 | | 水系 | 支川等 | 市町村 | 事故区分 | | | | 原因 | 事故の概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | | | | 魚 | 油 | その他 | | | |
| | | | | | 死亡 | 浮遊 | | 内容 | | |
| 11 | 7 | 森戸川（乙） | － | 小田原市 | ○ | | | | 不明 | 小魚2～300匹の死亡を確認した。水質の異常は見られず、発生源は特定できなかった。 |
| 11 | 13 | 金目川（乙） | 板戸川 | 伊勢原市 | ○ | | | | 不明 | アユ等小魚約130匹の死亡を確認した。水質の異常は見られず、発生源は特定できなかった。 |
| 11 | 27 | 金目川（乙） | 板戸川 | 伊勢原市 | ○ | | | | 不明 | 小魚約30匹の死亡を確認した。水質の異常は見られず、発生源は特定できなかった。 |
| 12 | 17 | 金目川（乙） | 城所大路排水 | 平塚市 | ○ | | | | 不明 | コイ20匹、小魚数百匹の死亡を確認した。簡易水質検査を行ったが有害物質等は検出されなかった。原因調査を行ったが、発生源は特定できなかった。死亡魚は回収した。 |

第4四半期発生状況

| 発生月日 | | 水系 | 支川等 | 市町村 | 事故区分 | | | | 原因 | 事故の概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | | | | 魚 | 油 | その他 | | | |
| | | | | | 死亡 | 浮遊 | | 内容 | | |
| | | | | | | | | | | |