

令和6年度水質事故発生状況

発生日	市町村	発生場所			区分			原因	事故概要及び対応
		水系	支川等	発生場所	魚死亡	油浮遊	その他(内容)		
4/5	平塚市	金目川	新川支線	城所		○		事業所	車両から、軽油9L程度が道路側溝を介して水路に流出。水路に繋がる配管にオイルマットを設置。原因者に、道路側溝及び水路の清掃を指導。
4/5	海老名市	相模川	永池川	大谷北		○		不明	オイルマットで油の回収を行った。原因調査をしたが、暗渠区間から流出のため、発生源を特定できなかった。水道事業者が監視体制を強化することで取水への影響はなかった。
4/12	綾瀬市	相模川	目久尻川	早川		○		交通事故	事故車両から軽油がわずかに流出。生物への被害はなかった。
4/12	逗子市	田越川	池子川	棧敷戸			○ 白濁	不明	下流にオイルフェンス等を設置。原因調査をしたが特定できなかった。生物への影響はなかった。
4/17	南足柄市	酒匂川	貝沢川	狩野		○		不明	少量の原因調査をしたが、暗渠区間から流出のため、発生源を特定できなかった。
4/24	南足柄市	酒匂川	狩川	塚原		○		その他	車両から路上に鉱物油系の油が1リットル程度流出し、河川に流入した。路上の油はオイルマットにより、河川下流には吹き流しオイルフェンスにより油を回収した。
4/24	逗子市	田越川	池子川	池子		○		不明	下流にオイルマットを設置。原因調査をしたが特定できなかった。生物への影響はなかった。
4/26	平塚市	金目川	新川	小鍋島		○		その他	油が流出している護岸付近にオイルマットを設置。土壌中に浸みだした重油が解体工事に伴い流出し、原因者に流出防止を指導。
5/7	厚木市	相模川	中津川	妻田北		○		不明	下流にオイルマットを設置。原因調査をしたが暗渠区間からの流出のため発生源を特定できなかった。
5/13	厚木市	相模川	玉川	岡津古久		○		交通事故	横転したトラックに積載されていた容器が転倒し、入っていたガソリン約5L流出。下流にオイルマットを設置。取水への影響はなかった。
5/17	小田原市	森戸川 (小田原)	小八幡川	小八幡		○		不明	暗渠区間からわずかに油膜が認められ、下流にオイルマットを設置。発生源は特定できなかった。
5/30	茅ヶ崎市	相模川	千の川	円蔵		○		工事	工事現場で油を含んだ土壌が出てきて、降雨等により側溝を通り河川に流出。下流にオイルマットを設置。原因者に再発防止を指導。
5/31	大井町	酒匂川	水路	上大井		○		工事	灯油タンクが強風で倒れ、灯油が流出。下流にオイルマットを設置。原因者にオイルマットの弁償、報告書の提出を指導。

令和6年度水質事故発生状況

発生日	市町村	発生場所			区分			原因	事故概要及び対応	
		水系	支川等	発生場所	魚死亡	油浮遊	その他(内容)			
6/17	厚木市	相模川	玉川	船子		○		事業所	油水分離槽に油が詰まってオーバーフローした。油水分離槽、敷地内、河川手前にオイルマットを設置した。原因者に、油及びオイルマットの回収、路面清掃、改善計画書の作成及び提出を指示。	
6/20	寒川町	相模川	農業用水路 (目久尻川 接続)	小動		○		不明	下流に万国旗型オイルマットを設置。発生源を特定できなかった。目久尻川への流入は確認されなかった。	
6/28	寒川町	相模川	小出川	一之宮		○		事業所	原因事業所から農業用水路への流出口にオイルマットを設置。敷地内の土から油が浸み出していると想定されたが、掘った土からは油分及び油臭は認められなかった。原因者に経過観察を指導。	
7/2	葉山町	湾(運河 含む)	-	一色		○		不明	真名瀬漁港付近で油膜が認められたが、時間とともに拡散し、見えなくなった。発生源を特定できなかった。	
7/9	鎌倉市	境川	新川	梶原			○	白濁	不明	下耕地橋付近で川底が見えにくいほど濃い白濁が確認された。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。生物への影響はなかった。
7/23	平塚市	金目川	鈴川	岡崎			○	白濁	事業所	酪農業者が、生乳を冷却するためのタンクが故障したため出荷できなくなった生乳400Lを水路に投棄した。原因者に水路の清掃を指示。生物への被害はなかった。
7/24	座間市	相模川	鳩川	四ツ谷		○			交通事故	トラックが道路凸部に接触し、同車タンクが破損したことで燃料(軽油)が流出した。鳩川への流出は認められないが、付近の田んぼへの流出があったため、田んぼへオイルマットを設置。
8/5	愛川町	相模川	中津川	中津			○	白濁	事業所	原因者に、白濁の原因となる物質の回収、新たに流入することがないように対策を取ることを指示。異臭や魚死亡などの被害はなかった。
8/5	箱根町	湖	-	箱根町港		○			その他	箱根町港で行った神事の際に使用したガソリンが、準備の際に湖に落ち、拡散。原因者に、油が漏れないような措置を講じること、漏れ出した場合はオイルマット等で回収を試みることを指示。
8/9	綾瀬市	相模川	目久尻川	早川		○			事業所	農家のビニールハウスの重油タンクが破損し、重油が200~300L流出した。排水溝にオイルマット、下流に万国旗型のオイルマット及びオイルマットを設置。原因者に再発防止等の報告書の作成及び提出を指示。
8/14	綾瀬市	引地川	蓼川	深谷南			○	着色	事業所	市の終末処理場から着色した水が流出。原因者に、着色の原因となる物質の搬出、講じた対策及び進捗状況についての報告、自主検査にて基準超過した日の報告、改善計画書の作成及び提出を指示。
8/18	伊勢原市	金目川	渋田川	下谷	○				不明	コイ約20匹、小魚は約100匹等の死亡を確認した。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
8/26	南足柄市	酒匂川	農業用水路 (洞川接続)	怒田			○	白濁	工事	屋上で塗料を塗っていたところ、大雨が降り、乾いていない塗料が配管を通り水路へ流出した。現場の調整池に溜まった白濁水は原因者が回収を行った。再発防止策の検討を指示。生物への被害はなかった。

令和6年度水質事故発生状況

発生日	市町村	発生場所			区分			原因	事故概要及び対応
		水系	支川等	発生場所	魚死亡	油浮遊	その他(内容)		
8/29	伊勢原市	金目川	板戸川	神戸			○ 汚水	事業所	大雨の影響によるポンプ停止等に伴い、汚水が板戸川へ流出した。原因者に事故報告書の提出を指導。生物被害はなかった。
9/5	箱根町	早川	須雲川	湯本			○ 発泡	事業所	事業所から洗剤4kgが流出し、排水口付近で発泡が見られた。当該事業者へ回収を指示。生物への被害は認められなかった。
9/18	綾瀬市	引地川	－	上土棚中			○ 白濁	不明	熊野橋の下流で白濁が確認された。藤沢市内に繋がる雨水管から流入した可能性があり、付近のマンホールには白い跡が認められたが、発生源は特定できなかった。生物への影響は認められなかった。
9/19	鎌倉市	境川	－	関谷	○			不明	市が死亡魚300匹程度（主に小魚）を回収した。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
9/20	平塚市	金目川	－	片岡	○			不明	市、県土木事務所が死亡魚（小魚）90匹程度を回収した。簡易測定で水質に異常はなく、原因を特定できなかった。
10/9	南足柄市	酒匂川	狩川・要定川	狩野		○		不明	市が水路及び道路に滞留した油を回収した。河川への流出はなく、生物への影響は認められなかった。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
10/24	鎌倉市	滑川	－	小町			○ 白濁	不明	東勝寺橋付近で白濁が確認された。簡易測定で水質に異常はなく、原因を特定できなかった。生物への被害はなかった。
10/31	平塚市	金目川	雨水排水路	大神		○		交通事故	車両事故により軽油が数L漏れ、一部が雨水排水路に流出した。下流にオイルマットを設置した。生物への被害はなかった。