

旅館業を営んでいる皆さんへ

LPガスの燃焼器具は大丈夫ですか

山口県でLPガスの燃焼器具（給湯用ボイラー）から発生した一酸化炭素中毒による死亡事故が発生しています。一酸化炭素の毒性は強く、わずかな量でも死に至ることがあります。

日ごろからの注意を怠りますと皆さんが事故の当事者になりかねません。

事故を防ぐためにも、次のチェックリストで点検を行ないましょう。

チェック項目	判	定
ご使用のガスレンジ、風呂釜、ボイラーなどで最近、何回も操作しないと火がつかないと感じたことがありましたか	無	有
ガスを使っていないのにガス臭いと感じたことがありますか	無	有
煙突（排気筒）付きの風呂釜、湯沸かし器、ボイラーで黒い煙が出ていると感じたことがありますか	無	有
煙突に穴が空いていませんか	無	有
煙突に鳥の巣や落ち葉などが詰まっていますか	無	有
強風などの原因により煙突がはずれ・折れていませんか	無	有

チェック項目の中で1つでも「有」の項目がありましたら、速やかに販売店に連絡し、点検を依頼してください。