

ひょう害対策のチェックリスト

温室・ハウス

【事前対策】

内容	チェック欄	備考
地形により、ひょうの降りやすいところを事前に把握しておく。		過去の地域内の降ひょうに関する情報を収集しておく。
低気圧が発達するときに降ひょうがあるので、風雨の対策も講じる。積乱雲に伴う雷注意報が出されているときにおこる。		排水対策、強風に対する対策も併せて講ずる。
ハウス内の作物が打撃を受けないようにカーテンのあるハウスでは展張する。		

【事後対策】

内容	チェック欄	備考
被覆資材の破損を確認し、補修する。		
温室・ハウス内の作物が被害を受けたら、殺菌剤を散布する。		傷口からの病原菌の感染を防ぐため、銅剤等を散布する。
激しい降雨を伴った場合は排水対策をする。		

※ 作業中及び見回り時に事故に遭わないよう十分に注意し、安全を確認の上、ほ場や施設の管理を行ってください。