

飼育者（一時立入り、立会い、付添い）への注意

- ・ 妊娠している可能性のある方はお申し出ください。
- ・ 係員の指示があるまで立ち入らないでください。
- ・ 介助等で立ち入る場合は係員の指示に従ってください。
- ・ 疑問点があればお尋ねください。

放射線取扱従事者への注意事項

- ・ 個人被ばく線量測定器を必ず着用すること。
- ・ 被ばく防止のため防護具を着用すること。
- ・ 操作は最少人数で行うこと。
- ・ エックス線使用中は、「使用中」の点灯または掲示をし、関係者以外は撮影室内へ立ち入らせないこと。
- ・ エックス線装置等は定期的に点検整備し、また規定に基づき漏えい線量の測定を行い記録すること。
- ・ 健康診断は規定に基づき定期的に受診すること。
- ・ その他被ばくの軽減に努めること。