

急傾斜地崩壊危険区域一覧

令和6年(2024年)11月現在

区域名	位置		指定年月日	面積 (ha)	整備状況
萩原地区	山北町	山北 (山北町 1)	昭和 63 年 3 月 31 日	2.50	概 成
上大井地区	大井町	上大井 (大井町 1)	平成 3 年 3 月 30 日	0.60	概 成
田中地区	中井町	田中 (中井町 1)	平成 4 年 3 月 31 日	2.70	概 成
峰下地区	山北町	川西 (山北町 2)	平成 6 年 3 月 31 日	2.50	概 成
最明寺下地区	大井町	金子 (大井町 2)	平成 7 年 3 月 31 日	6.30	概 成
岩原地区	南足柄市	岩原 (南足柄市 1)	平成 7 年 3 月 31 日	2.40	概 成
比奈窪B地区	中井町	比奈窪 (中井町 2)	平成 8 年 3 月 29 日	3.30	概 成
篠窪地区	大井町	篠窪 (大井町 3)	平成 8 年 3 月 29 日	5.70	概 成
中ノ窪地区	中井町	松本 (中井町 3)	平成 11 年 3 月 2 日	1.60	概 成
谷峨地区	山北町	谷ヶ (山北町 3)	平成 13 年 3 月 30 日	2.80	概 成
篠窪日陰地区	大井町	篠窪 (大井町 4)	平成 14 年 5 月 14 日	0.93	概 成
			平成 20 年 10 月 28 日	0.01	
藤沢寺下地区	中井町	藤沢 (中井町 4)	平成 14 年 6 月 14 日	2.02	概 成
比奈窪A地区	中井町	比奈窪 (中井町 5)	平成 19 年 10 月 5 日	2.44	概 成
北田地区	中井町	北田 (中井町 6)	平成 23 年 7 月 22 日	1.53	概 成
岸地区	山北町	岸 (山北町 4)	平成 23 年 10 月 18 日	0.27	概 成
			平成 29 年 8 月 29 日	0.09	
金子地区	大井町	金子 (大井町 5)	平成 23 年 11 月 11 日	0.78	概 成
高尾地区	大井町	高尾 (大井町 6)	平成 30 年 12 月 14 日	0.79	概 成
用沢地区	山北町	湯触 (山北町 5)	平成 31 年 3 月 15 日	0.99	整備中
下井ノ口地区	中井町	井ノ口 (中井町 7)	平成 31 年 3 月 29 日	0.50	概 成
向田地区	南足柄市	向田 (南足柄市 2)	令和 3 年 6 月 25 日	0.86	整備中
比奈窪C地区	中井町	比奈窪 (中井町 8)	令和 6 年 5 月 21 日	0.74	整備中
計 21 区域				42.35	概 成 18 整備中 3

【参考】

工事着工（概成）等の状況

令和6年(2024年)11月現在

市町村名	急傾斜地 崩壊危険 箇所 ①	急傾斜地 崩壊危険 区域 ②	着工 ③	うち		未着工 ② - ③ ⑥	急傾斜地崩壊 危険箇所 に対する概成率 ④/①	急傾斜地崩壊 危険区域 に対する概成率 ④/②
				うち 概成 ④	うち 整備中 ⑤			
南足柄市	10	2	2	1	1	0	10%	50%
中井町	10	8	8	7	1	0	70%	88%
大井町	4	6	6	6	0	0	150%	100%
松田町	2	0	—	—	—	—	0%	—
山北町	14	5	5	4	1	0	29%	80%
開成町	0	0	—	—	—	—	—	—
計	40	21	21	18	3	0	45%	86%

※ ①は、平成 14 年度（2002 年度）に公表した「急傾斜地崩壊危険箇所」のうち、
人家 5 戸以上または公共施設・災害時要援護者関連施設のある箇所