

## 資料

## 1 立入調査の実施状況

所管保健福祉事務所	市町村名	サウナを専業とする施設数	県立入調査施設数	調査形態 <sup>※</sup>
平塚保健福祉事務所	平塚市	3	3	消防と合同調査
	大磯町	0	-	-
	二宮町	1	1	消防と合同調査
平塚保健福祉事務所 秦野センター	秦野市	1	1	消防と合同調査
	伊勢原市	0	-	-
鎌倉保健福祉事務所	鎌倉市	3	3	消防と合同調査
	逗子市	1	1	消防と合同調査
	葉山町	2	2	消防と合同調査
鎌倉保健福祉事務所 三崎センター	三浦市	1	1	消防と合同調査
小田原保健福祉事務所	小田原市	5	5	消防と合同調査 (4) 県単独調査 (1)
	箱根町	1	1	消防と合同調査
	真鶴町	0	-	-
	湯河原町	0	-	-
小田原保健福祉事務所 足柄上センター	南足柄市	0	-	-
	中井町	0	-	-
	大井町	0	-	-
	松田町	0	-	-
	山北町	0	-	-
	開成町	0	-	-
厚木保健福祉事務所	厚木市	2	2	県単独調査
	海老名市	2	2	消防と合同調査 (1) 県単独調査 (1)
	座間市	1	1	消防と合同調査
	愛川町	0	-	-
	清川村	0	-	-
厚木保健福祉事務所 大和センター	大和市	1	1	県単独調査
	綾瀬市	1	1	消防と合同調査
	合計	25	25	

※ カッコ内の数字は内数

県単独調査のケースにおいても、消防は別日程で訪問実施済


## 2 サウナ設備等の状況の確認結果

### 2-1 サウナ室の出入口扉の開閉に不具合はないか。




不具合あり：0施設  
不具合なし：25施設

### 2-2 サウナ室の出入口扉付近に扉の開閉を妨げる物が置かれていないか。



あり：0施設  
なし：25施設

### 2-3 サウナ室内に非常用ブザーがある場合は、正常に作動するか。



作動するか確認済：17施設  
電源確認済：1施設\*

※一度押すと新規に交換が必要なため、電源が入っていることのみ確認しております。