

令和5年度 土屋ケーキ処分地 施設設備の点検状況

浸出水処理設備		擁壁等の施設	
点検日	結果	点検日	結果
R5.4.4	異常なし	R5.4.3	異常なし
R5.4.11	異常なし	R5.4.18	異常なし
R5.4.18	異常なし	R5.4.20	異常なし
R5.4.25	異常なし	R5.5.2	異常なし
R5.5.2	異常なし	R5.5.8	異常なし
R5.5.9	異常なし	R5.5.16	異常なし
R5.5.16	異常なし	R5.5.25	異常なし
R5.5.23	異常なし	R5.6.8	異常なし
R5.5.30	異常なし	R5.6.22	異常なし
R5.6.6	異常なし	R5.7.11	異常なし
R5.6.13	異常なし	R5.7.25	異常なし
R5.6.20	異常なし	R5.8.15	異常なし
R5.6.27	異常なし	R5.8.31	異常なし
R5.7.4	異常なし	R5.9.8	異常なし
R5.7.11	異常なし	R5.9.28	異常なし
R5.7.18	異常なし	R5.10.3	異常なし
R5.7.25	異常なし	R5.10.23	異常なし
R5.8.1	異常なし	R5.11.13	異常なし
R5.8.8	異常なし	R5.11.23	異常なし
R5.8.15	異常なし	R5.12.7	異常なし
R5.8.22	異常なし	R5.12.28	異常なし
R5.8.29	異常なし	R6.1.15	異常なし
R5.9.5	異常なし	R6.1.31	異常なし
R5.9.12	異常なし	R6.2.8	異常なし
R5.9.19	異常なし	R6.2.22	異常なし
R5.9.26	異常なし	R6.3.11	異常なし
R5.10.3	異常なし	R6.3.21	異常なし
R5.10.10	異常なし		
R5.10.17	異常なし		
R5.10.24	異常なし		
R5.10.31	異常なし		
R5.11.7	異常なし		
R5.11.14	異常なし		
R5.11.21	異常なし		
R5.11.28	異常なし		
R5.12.5	異常なし		
R5.12.12	異常なし		
R5.12.19	異常なし		
R5.12.26	異常なし		
R6.1.3	異常なし		
R6.1.9	異常なし		
R6.1.16	異常なし		
R6.1.23	異常なし		
R6.1.30	異常なし		
R6.2.6	異常なし		
R6.2.13	異常なし		
R6.2.20	異常なし		
R6.2.27	異常なし		
R6.3.5	異常なし		
R6.3.12	異常なし		
R6.3.19	異常なし		
R6.3.26	異常なし		

維持管理上実施した措置

実施日	措置の内容	結果
R6.2.13	ろ材・活性炭入替え	動作状況良好
R6.2.20	pH計電極交換・ブロー配管交換	動作状況良好
R6.2.26	UV計ワイパー交換	動作状況良好
R6.3.11	塩酸ポンプ交換	動作状況良好