

令和3年度 土屋ケーキ処分地 施設設備の点検状況

浸出水処理設備		擁壁等の施設	
点検日	結果	点検日	結果
R3.4.6	異常なし	R3.4.2	異常なし
R3.4.13	異常なし	R3.4.12	異常なし
R3.4.20	異常なし	R3.4.15	異常なし
R3.4.27	異常なし	R3.5.13	異常なし
R3.5.4	異常なし	R3.5.27	異常なし
R3.5.11	異常なし	R3.6.7	異常なし
R3.5.18	異常なし	R3.6.29	異常なし
R3.5.25	異常なし	R3.7.7	異常なし
R3.6.1	異常なし	R3.7.14	異常なし
R3.6.8	異常なし	R3.7.27	異常なし
R3.6.15	異常なし	R3.8.3	異常なし
R3.6.22	異常なし	R3.8.31	異常なし
R3.6.29	異常なし	R3.9.2	異常なし
R3.7.6	異常なし	R3.9.17	異常なし
R3.7.13	異常なし	R3.9.22	異常なし
R3.7.20	異常なし	R3.10.8	異常なし
R3.7.27	異常なし	R3.10.15	異常なし
R3.8.3	異常なし	R3.10.21	異常なし
R3.8.10	異常なし	R3.10.27	異常なし
R3.8.17	異常なし	R3.11.10	異常なし
R3.8.24	異常なし	R3.11.30	異常なし
R3.8.31	異常なし	R3.12.7	異常なし
R3.9.7	異常なし	R3.12.15	異常なし
R3.9.14	異常なし	R3.12.28	異常なし
R3.9.21	異常なし	R4.1.6	異常なし
R3.9.28	異常なし	R4.1.26	異常なし
R3.10.5	異常なし	R4.2.1	異常なし
R3.10.12	異常なし	R4.2.8	異常なし
R3.10.19	異常なし	R4.2.25	異常なし
R3.10.26	異常なし	R4.3.8	異常なし
R3.11.2	異常なし	R4.3.16	異常なし
R3.11.9	異常なし	R4.3.23	異常なし
R3.11.16	異常なし	R4.3.29	異常なし
R3.11.23	異常なし		
R3.11.30	異常なし		
R3.12.7	異常なし		
R3.12.14	異常なし		
R3.12.21	異常なし		
R3.12.28	異常なし		
R4.1.4	異常なし		
R4.1.11	異常なし		
R4.1.18	異常なし		
R4.1.25	異常なし		
R4.2.1	異常なし		
R4.2.8	異常なし		
R4.2.15	異常なし		
R4.2.22	異常なし		
R4.3.1	異常なし		
R4.3.8	異常なし		
R4.3.15	異常なし		
R4.3.22	異常なし		
R4.3.29	異常なし		

維持管理上実施した措置

実施日	措置の内容	結果
R3.11.16	沈殿槽回転板修理	動作状況良好
R3.11.30	急速攪拌槽pH計修理	動作状況良好
R4.1.6	ブロー逆止弁修理	動作状況良好
R4.3.8	計量槽pH計・活性炭棟流量計修理	動作状況良好