

令和6年6月9日
記者発表資料
(県政、相模原記者クラブ同時発表)

谷ヶ原太陽光発電所の電気ケーブルの盗難について

令和6年6月9日、谷ヶ原太陽光発電所において、電気ケーブルの盗難が発生しました。

1 発生場所

谷ヶ原太陽光発電所(相模原市緑区谷ヶ原 1 丁目 867-2 谷ヶ原配水池内)

2 経過

令和6年6月9日(日曜日)午前9時頃、巡視中の警備会社より異常の報告を受け、現場に急行した相模原水道営業所職員が、谷ヶ原配水池のフェンスが壊されていることを発見し、谷ヶ原配水池内に設置している太陽光発電所の電気ケーブルが抜き取られている様子を確認し、津久井警察署へ通報した。その後、警察による現場検証の上、被害届を提出した。

なお、前日の19時(日没)まで発電・送電していたことを確認している。

(参考)当発電所においては、令和4年10月に別の箇所からの侵入による電気ケーブルの盗難事件が発生したため、その後、人感センサー付き防犯カメラを設置するとともに、本年度中には機械警備を導入する予定であった。

3 被害状況

- ・電気ケーブル約2,700mの持ち去り、フェンスの破損
- ・被害想定額約3,000万円(復旧工事費含む)
- ・現在太陽光発電は停止中

4 今後の対応

- ・ケーブルの復旧に向け調整を行うとともに、再発防止策を講じていく。

(参考)

谷ヶ原太陽光発電所

最大出力 1,000kW

太陽光パネル 250W×4,680 枚

運転開始 平成 26 年 12 月 26 日

問合せ先

神奈川県企業庁企業局利水電気部発電課

課長 蔵本 電話 045-210-7290

電気技術グループ 原 電話 045-210-7294