



二級河川葛川河川改修工事の進捗状況について(令和7年12月末時点)

令和7年度は、河床掘削工事の約0.3km区間のうち、新田橋付近の0.14kmを実施しています。



標準横断図（イメージ図）

河床掘削工事
新田橋下流～内輪橋 約0.3km



現在の施工状況写真になります。



河川の水が入らないように土砂で締め切りを行い、根固工を据え付けている状況