

国道1号 令和元年台風19号災害箇所状況

令和元年12月8日
神奈川県西土木事務所
小田原土木センター



【斜面崩落概要】

- ・ 路線名 国道1号
- ・ 場所 足柄下郡箱根町小涌谷地内(小涌谷駅付近)
- ・ 発生日時 令和元年10月13日(日)0:00頃と推定
- ・ 被災概要 被災延長 L=約30m
崩落斜面長 L=約20m(道路面との高低差 約15m)
推定崩壊土量 V=約1,600m³
崩壊道路施設 歩道(幅員約2.5m)擁壁(高さ約5m)
照明灯、ガードレール等

【被災箇所全景】




【被災断面図(イメージ)】



国道1号 箱根町小涌谷

(1) 路線名	国道1号
(2) 規制区間	箱根町小涌谷地内
(3) 災害内容	歩道及び谷側擁壁が崩落
(4) 発災時の規制内容	片側交互通行
(5) 規制延長	L = 60m
(6) 対応方針	崩落した斜面を土のう等により補強し、暫定的に上下2車線を確保 <small>(歩道部の本復旧方法については、現在も検討中)</small>
(7) 規制解除	令和元年12月3日 9:00解除

(参考イメージ図)



応急仮復旧工事施工前 (被災後)



応急仮復旧工事完了後

