

表丹沢方面：鍋割山 ミズヒ沢

令和3年9月8日（水）

外出が難しい方も多い社会状況ですが、パークレンジャーの活動情報を見てお楽しみください。

●令和3年9月10日現在の登山道通行状況です。通行の際は最新の情報をご確認ください。

<ミズヒ沢の木橋の掛け直しを実施しました>

●8月中旬の大雨によって流された木橋の掛け直しを、自然環境保全センター自然公園課のスタッフと共に実施しました。



補修前の様子




掛け直した木橋

木橋が地面にめり込み、大雨の威力を物語ります。この後、台風で流されないことを願います。

●数メートルにも及ぶ大きな木橋。どうやって動かし掛け直したのか、工程をご紹介します。まずは、移動させやすいように木橋の周りの砂利や大きな石等を取り除きます。



●総勢 7 人の力を合わせて木橋を持ち上げたり、手動ウィンチで何度も引っ張る方向を変えながら、少しずつ段階的に木橋を動かしていきます。



赤丸の位置と木橋をワイヤーで繋げ、ウィンチで引っ張ります。

●ようやく木橋をかける地点直下まで移動させましたが、行く手には高い段差が。一番の難関です。ウィンチで引っ張りながら、下からも持ち上げ、ついに木橋を目的地点に運ぶことが出来ました！



●木橋が安定しているか実際に歩いて確認し、周囲を整えます。最後は再び増水した時に、木橋が下流まで流されないよう木橋の片側と木をワイヤーで繋いで、掛け直し完了です！

