

西丹沢方面：登山道補修隊

令和5年6月24日（土）

つつじ新道ゴーラ沢周辺

<つつじ新道ゴーラ沢周辺の登山道の補修活動を行いました>

- 神奈川県自然公園指導員 18名とパークレンジャー等スタッフ 4名の計 22名で、登山道の補修作業を行いました。今回の補修箇所はつつじ新道ゴーラ沢周辺です。
- 西丹沢ビジターセンターに集合し、2班に分かれ荷物を持って現場へ向かいました。




補修内容の説明の様子



補修で使用した道具

- ゴーラ沢へ向かう途中、登山道にかかる支障枝の剪定を実施しました。登山道にかかった枝を一般の登山者に折られてしまうことがあったため、今回の補修活動で折られて景観が損なわれた部分を処理しました。個人の判断で枝を折らないようお願いいたします。



登山道を覆っているミツマタ



支障枝剪定後

- ゴーラ沢から展望台方面へ向かう階段に約 50 cmの段差ができています。このままでは通行のために迂回路ができる可能性があります。今回の補修隊の主な目的は、この段差を解消することです。



階段に上がる手前の段差（作業前）

- 参加者全員で協力して大小さまざまな石を積んでいきます。ただ積むだけでなく、石同士をうまく重ねて、隙間に砂利をいれて固定していきます。大汗をかきながらの作業となりましたが、休憩時には沢沿いのそよ風がとても心地よく感じました。



石の運搬に土嚢袋を活用



石を積み重ねる様子



作業風景



仕上げに砂利で石を固定

●積んだ石がしっかりと安定しているかを確認し、補修作業を終了しました。後日、腕の筋肉痛となった方もいらっしゃるようでした。ご協力いただいた公園指導員の皆様、ありがとうございました。



最終確認の様子



作業後（段差解消！）