

陣馬相模湖方面：登山道補修隊

令和5年9月30日（土）

陣馬山山頂周辺

<陣馬山山頂周辺の登山道の補修活動を行いました>

- 神奈川県自然公園指導員 12名とパークレンジャー等スタッフ 3名の計 15名で、登山道の補修作業を行いました。
- 集合時やオリエンテーションの際は、生憎の雨でしたが段々と小雨になり、補修作業中には晴れ間も見えました。



集合時の様子（登山前の準備体操）



作業場所への移動

- 一ノ尾尾根からの陣馬山山頂周辺は、雨水の影響等により丸太階段がハードル化しています。さらに、歩きにくくなった階段を避けて歩くことで脇道ができていました。



作業予定場所

丸太階段の横に脇道ができています

- 場所が広い範囲となっていたので、今回は下側の一部にて作業を行いました。
- 今回段差を解消するために、PE土のうと麻土のうの2種類の土のう袋を使用しました。まず、階段の土が横に流れないためにPE土のうを脇に設置します。その内部で土が流れて下がった部分に麻土のうを詰めて段差の解消を行いました。



作業前の様子



作業後の様子（ハードル化緩和）

- 土のうを作るのは大変ですが、大人数で行えば100袋分の土のうもあっという間に作ることができ、順調に作業を終了することができました。ご協力いただいた自然公園指導員の皆様ありがとうございました。



土のう作成時の様子



段差解消時の様子