

石綿分析結果報告書の概要書

調査号棟	採取場所	試料名	分析結果
A号棟 (A1室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 階段裏	仕上塗材	不検出
	浴室 壁	仕上塗材	不検出
	和室 壁	仕上塗材	不検出
	便所 壁	仕上塗材	不検出
	浴室 天井	仕上塗材	不検出
	和室 天井	仕上塗材	不検出
	外部 妻壁	仕上塗材	不検出
	外部 鼻先	仕上塗材	不検出
	バルコニー 庇裏	仕上塗材	不検出
	DK 配管	円筒管	検出
B号棟 (B1室)	和室6帖他 天井	ひる石吹付	不検出
C号棟 (C1室)	外部 妻壁	仕上塗材	不検出
	外部 鼻先	仕上塗材	不検出
C号棟 (C9室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 階段裏	仕上塗材	不検出
	バルコニー 庇裏	仕上塗材	不検出
	和室6帖他 天井	ひる石吹付	不検出
D号棟 (D1室)	押入れ 天井	ひる石吹付	不検出
E号棟 (E1室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 階段裏	仕上塗材	不検出
	外部 妻壁	仕上塗材	不検出
	外部 鼻先	仕上塗材	不検出
	バルコニー 庇裏	仕上塗材	不検出
	和室6帖他 天井	ひる石吹付	不検出
F号棟 (F1室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 階段裏	仕上塗材	不検出
	外部 妻壁	仕上塗材	不検出
	外部 鼻先	仕上塗材	不検出
F号棟 (F2室)	玄関 内壁	ひる石吹付	不検出
	バルコニー 庇裏	仕上塗材	不検出
集会所	外部 外壁	サイディングボード	検出
	外部 外壁	スレート板	検出
	外部 軒裏	ケイ酸カルシウム板第一種	検出