

**平成27年度神奈川県委託事業  
平成27年度 石油コンビナート事業所実態調査業務**

**－ コンビナート事業所の高圧ガス事故等に関する事例分析 －**

**平成28年3月  
一般社団法人 神奈川県高圧ガス保安協会**

## 目 次

はじめに .....	1
1 目的 .....	1
2 業務内容 .....	1
(1) 情報収集、データ整理、分析、事例の選定 .....	1
(2) 高圧ガス事故等事例シートの作成 .....	1
(3) 保安への提言 .....	1
3 実施方法 .....	1
(1) 委員会の構成員の選任 .....	1
(2) 開催頻度(開催経過) .....	3
(3) 神奈川県高圧ガス保安対策検討委員会との連携 .....	4
4 事業推進の方法性 .....	4
(1) 情報収集、データ整理、分析、事例の選定 .....	4
(2) 高圧ガス事故等事例シートの作成 .....	4
(3) 保安への提言の作成 .....	4
5 分析結果 .....	5
(1) 発生件数の推移 .....	5
(2) 発生原因別件数の分析 .....	5
(3) 東日本大震災による影響分析 .....	5
(4) 事故の種類別分析 .....	6
(5) 事故の種別と発生原因との関係分析 .....	6
(6) 事故の発生場所と発生原因分析 .....	7
(7) 事故発生時の運転状況分析 .....	8
6 異常現象事例情報シート .....	9
(1) 異常現象事例情報シート選定 .....	9
(2) 異常現象事例情報シートの様式及び記載項目 .....	10
7 保安への提言 .....	11
8 県へのお願い .....	12

### 資 料

資 料1 事例分析結果(表・図)

資 料2 異常現象事例情報シート